

# 监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZJL-WZLT-58

|           |                                                |             |                                                         |                |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 施工单位      | 中易                                             |             | 监理单位                                                    | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020. 7. 22.                                   |             | 检查地点                                                    | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视         |             | <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区接地质量问题                                      |             |                                                         |                |
| 存在问题      | 经现场巡视发现 17#地块 接地焊接不满足设计要求, 存在未查断焊漏焊现象, 引下线不垂直。 |             |                                                         |                |
| 整改要求      | 要求你单位立即整改。                                     |             |                                                         |                |
| 检查人       | 费金亮                                            | 施工项目部签收人/日期 | 张乐中<br>2020. 7. 22                                      |                |
| 整改情况      | 对要求整改完成。<br>整改负责人: 张乐中 日期: 2020. 2. 24         |             |                                                         |                |
| 复查意见      | 经复查已按要求整改完成<br>复查人: 费金亮 日期: 2020. 2. 24        |             |                                                         |                |