

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZJJB-WZLT-6

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.03		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区环网防雷接地施工			
存在问题	监现场巡视发现 防雷接地 环网柱 引下线未做到横平竖直, 工艺美观 质量差, 限要求你单位 三日内 整改 完成。			
整改要求	要求你单位立即整改			
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	胡辉 2020.8.4	
整改情况	整改完成 整改负责人: 胡辉 日期: 2020.8.4			
复查意见	合格 复查人: 池永龙 日期: 2020.08.04			