

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-61

施工单位	尖峰电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.8.04		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	抱箍未紧固.				
存在问题	经现场巡视发现你单位施工的3#地块, 桥架支撑的抱箍螺栓未紧固发现约6处				
整改要求	要求你单位对每一个抱箍的 ^{螺栓} 都要仔细检查 ^{紧固} 收口				
检查人	费金光		施工项目部签收人/日期	2020.8.04	
整改情况	已按要求整改. 整改负责人: 王红 日期: 2020.8.6				
复查意见	经复查: 已按要求整改完成 复查人: 费金光 日期: 2020.8.6				