


监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-03

施工单位	中电建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.13		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区直埋电缆过路管施工			
存在问题	现场巡视发现低压电缆过路管埋设深度不够, 图纸设计1米现场60公分 限要求你单位三日内整改完成, 否则下发联系单			
整改要求	要求你单位尽快整改			
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	 2020.8.14	
整改情况	整改完成 整改负责人:  日期: 2020.8.14			
复查意见	合格 复查人: 池永龙 日期: 2020.08.14			