

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: JZJL-WZLT-64

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.20	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区逆变器安装施工		
存在问题	1、监理现场巡视发现你单位施工完成 逆变器螺丝紧固不到位,不垂直 外观工艺美观质量差		
整改要求	限三日内整改完成		
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	程辉 2020.8.21
整改情况	整改完成. 整改负责人: 程辉 日期: 2020.8.21		
复查意见	合格 复查人: 池永龙 日期: 2020.08.21		