

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZJL-WZLT-65

施工单位	中易建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.25		检查地点	兴林区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	兴林区逆变器交流电缆头制作穿波纹管			
存在问题	临现场巡视发现 逆变器交流电缆终端头制作穿电缆 破损穿线, 未按图纸及规范要求施工 下发监理通知单			
整改要求	限要求你单位三日内整改完成			
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	孙辉 2020.8.26	
整改情况	整改完成 整改负责人: 孙辉 日期: 2020.8.26			
复查意见	合格 复查人: 池永龙 日期: 2020.08.26			