

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJ-WZLT-65

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.08.30		检查地点	光伏区	
检查类型	☐ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	现场安装支架未按厂家技术交底施工				
存在问题	监现场巡视发现 2# 支架施工已完成部分未按厂家技术指导施工				
整改要求	限要求你单位立即整改				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	杨辉 2020.8.31		
整改情况	整改完成 整改负责人: 杨辉 日期: 2020.8.31				
复查意见	合格 复查人: 池永龙 日期: 2020.08.31				