

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-67

施工单位	上海电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.9.4		检查地点	6#地块地.	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	电缆敷设质量问题				
存在问题	经现场巡视发现 6# ^地 块 1×4 电缆敷设完毕后, 电缆头未作保护处理, 零乱散落在地上, 存在质量隐患.				
整改要求	要求施工单位将零乱电缆摆放整齐, 抬高挂设, 避免电缆头浸泡在水里.				
检查人	贺金尧		施工项目部签收人/日期	宋星 2020.9.4	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 宋星 日期: 2020.9.6				
复查意见	经复查以按要求整改 复查人: 贺金尧 日期: 2020.9.6				