

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号:

68

施工单位	中易	监理单位	常州正缘
检查时间	2020.9.30	检查地点	12#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	10#地桩头防腐除锈不认真		
存在问题	经现场巡检发现 10#地桩头防腐除锈不认真		
整改要求	要求你单位立即整改, 认真除锈		
检查人	贾金亮	施工项目部 签收人/日期	2020.12.1
整改情况	已按质整改。 整改负责人: 2020.12.2 日期 12.2		
复查意见	经复查, 已按要求整改。 复查人: 贾金亮 日期 12.2		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。