

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 69

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 中昂                                                                                             | 监理单位            | 正衡监理             |
| 检查时间      | 2020.10.10                                                                                     | 检查地点            | 12#地块            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 木柱头防腐 未除锈就刷漆。                                                                                  |                 |                  |
| 存在问题      | 经现场巡检发现, 12#地有未除锈就刷漆现象。                                                                        |                 |                  |
| 整改要求      | 要求你单位立即整改, 做好施工交底                                                                              |                 |                  |
| 检查人       | 费金光                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈理<br>2020.10.11 |
| 整改情况      | 以地要求整改。<br>整改负责人: 2020.10.12 日期 10.12                                                          |                 |                  |
| 复查意见      | 经复查以按要求整改。<br>复查人: 费金光 日期 10.12                                                                |                 |                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。