监理检查记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目　　编号：ZHJL-20191101

施工单位	内蒙古富华新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月01日	检查地点	光伏电站场区
检查类型	□巡视　□ 定期　☑专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施，深入排查治理安全事故隐患，确保冬季施工期间人身、电网、设备安全，在全站范围内开展一次专项安全检查活动，监理项目部主要检查以下要点： 1. 检查施工人员安全防护用品佩戴情况。 2. 检查施工现场消防用品是否配备齐全及临时用电是否符合要求。 3. 电力设备及电缆是否靠近热源，各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 4. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 5. 重点检查作业现场设施是否存在隐患。		
存在问题	1. 钢筋焊接加工区域未配备灭火器； 2. 现场施工人员部分未佩戴安全帽； 3. 施工用电动工具无保护罩。		
整改要求	1. 钢筋焊接加工区域配备灭火器； 2. 现场施工人员全部佩戴安全帽； 3. 施工用电动工具应有保护罩。		
检查人	[illegible]	施工项目部签收人/日期	[illegible] 2019.11.01
整改情况	1. 钢筋加工区已配备灭火器. 2. 施工人员已佩戴安全帽. 3. 电动工具已加装保护罩 整改负责人：[illegible]　日期：2019年11月01日		
复查意见	经复查已整改. 复 查 人：[illegible]　日期：2019年11月01日		