

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号: ZHJL-20191108

施工单位	内蒙古富华新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-11-08	检查地点	7、8、9 区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区进行机械引孔、立柱浇筑、支架安装、箱逆变基础浇筑		
存在问题	1、部分新进场的人员无安全意识, 未按施工规范要求佩戴安全帽。 2、立柱浇筑过程中部分未进行振捣。		
整改要求	1、要求施工单位对刚进场的人员进行安全技术交底及安全教育工作。 2、按照施工要求进行振捣。		
检查人	王学亮	施工项目部 签收人/日期	钟旋 2019.11.08
整改情况	1. 已对新进场人员进行安全技术交底。 2. 立柱浇筑已进行振捣。 整改负责人: 钟旋 日期: 2019.11.8.		
复查意见	经复查, 已整改。 复查人: 王学亮 日期: 2019.11.08		