

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

编号: ZHJL-20191115

施工单位	科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019-11-15		检查地点	光伏区施工现场	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区进行机械引孔、立柱浇筑、支架安装				
存在问题	1、5区2组支架安装不平整。 2、6区3根立柱垂直度不符合要求。				
整改要求	1、对支架及时进行调整。 2、立柱重新施工, 保证垂直度。				
检查人	王学东		施工项目部 签收人/日期	王学东 2019.11.15	
整改情况	1. 5区与6区已进行调整 2. 6区立柱重新浇筑, 保证垂直度。 整改负责人: 王学东 日期 2019.11.15				
复查意见	经复查已整改。 复查人: 王学东 日期 2019.11.15				