

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目 编号: ZHJL-20191122

施工单位	北京宸华建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-11-22	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、光伏区进行立柱浇筑、支架安装、组件安装、接地环网开挖 2、升压站进行电缆沟浇筑		
存在问题	1、1区2组组件安装不整齐; 2、4区部支架安装螺栓垫片存在缺失现象;		
整改要求	1、1区组件进行调整; 2、对4区支架进行排查,确保螺栓垫片齐全;		
检查人	王学东	施工项目部 签收人/日期	胡超 2019.11.22
整改情况	1. 1区组件安装已调整齐 2. 4区支架螺栓已排查,补齐 整改负责人: 胡超 日期 2019.11.23		
复查意见	经复查已整改。 复查人 王学东 日期 2019.11.23		