

GFDZJBM14: 監理检查记录表

監理检查记录表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目 编号: ZHJL-20191128

施工单位	内蒙古富华新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019-11-28	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区电缆沟开挖及接地焊接施工进行专项检查		
存在问题	在检查过程中发现部分接地扁铁搭接长度不符合要求, 接地焊接后未及时进行防腐施工		
整改要求	对搭接长度不够的接地扁铁重新进行焊接, 焊接后及时进行防腐		
检查人	马学东	施工项目部 签收人/日期	孙永强 2019.11.28
整改情况	1. 接地扁铁搭接已重新焊接, 长度符合要求。 11月28日已在进行防腐 整改负责人: 孙永强 日期 2019.11.28		
复查意见	经复查, 已整改。 复查人: 马学东 日期 2019.11.28		