




监理检查记录表

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

编号: ZHJL-20191211

施工单位	乌兰浩特市万莹电力安 装有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 11 日	检查地点	光伏区及升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明控制。 4、现场安全文明管理。 5、施工现场安全状况。		
存在问题	1、升压站电缆支架焊接时未配备灭火器。 2、主变安装现场人员未佩戴安全帽。 3、办公区域生活垃圾较多，需清理。 4、光伏区施工人员存在吸烟现象。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.12.11
整改情况	1. 升压站配备灭火器。 2. 人员已佩戴安全帽。 3. 垃圾已清理。 4. 禁止吸烟。 整改负责人:  日期: 2019.12.13.		
复查意见	经复查,已整改。 复查人:  日期: 2019.12.13		