


监理检查记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目

编号：ZHJL-20191217

施工单位	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年12月17日	检查地点	光伏区及升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工处于赶工期，为保证现场施工安全，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。主要检查以下方面：安全体系及实施检查、现场安全文明控制、现场安全文明管理、施工现场安全状况。		
存在问题	1、施工现场安全管理人员无明显标志。 2、现场车辆出入杂乱，管理不到位。 3、光伏区吊装作业时施工人员未佩戴安全帽。 4、光伏区临时用电不规范，未实行“一机一闸”。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王瑞华 2019.12.17
整改情况	1. 施工人员已佩戴袖章。 2. 现场车辆已统一编号。 3. 光伏区人员已加强安全教育。 4. 临时用电已整改。 整改负责人：王瑞华 日期：2019.12.20		
复查意见	 复查人：王瑞华 日期：2019.12.20		