

监理检查记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目
 编号：ZHJL-20191223

施工单位	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年12月23日	检查地点	光伏区及升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工处于赶工期，为保证现场施工安全，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。主要检查以下方面：安全体系及实施检查、现场安全文明控制、现场安全文明管理、临时用电、施工现场安全状况。		
存在问题	1、升压站临时用电不规范，电线乱拉乱扯。 2、办公区域垃圾较多，未及时清理。 3、升压站隔离开关安装时高空作业施工人员未系安全带。 4、光伏区临组件安装人员未佩戴安全帽。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于2天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王长亮	施工项目部 签收人/日期	2019.12.23
整改情况	1. 乱拉电线已整理，杜绝乱拉乱扯。 2. 办公区域垃圾已清理。 3. 升压站人员已系安全带。 4. 组件安装人员已佩戴安全帽。 整改负责人：王长亮 日期：2019.12.24		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：王长亮 日期：2019.12.24		