

监理检查记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目
 编号：ZHJL-20191230

施工单位	乌兰浩特市万莹电力安 装有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019年12月30日	检查地点	光伏区及升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	项目已完成并网，电气设备已带电，为保证现场施工安全，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。		
存在问题	1、光伏区箱逆变周围无安全警戒线围护。 2、光伏区汇流箱、箱逆变未粘贴安全警示标识。 3、光伏区高压电缆中间接头处无安全警示标志。 4、升压站一次舱内缺少灭火器；		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于1天之内进行整改完成		
检查人	王长亮	施工项目部 签收人/日期	冯永刚 2019.12.30
整改情况	1. 光伏区箱逆变周围已围护。 2. 汇流箱、箱逆变已粘贴安全警示标识。 3. 高压电缆中间接头已设置安全警示标志。 4. 一次舱内已配备灭火器。 整改负责人：冯永刚 日期：2019.12.31		
复查意见	经复查整改完成 复查人：王长亮 日期：2019.12.31		