

监理检查记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目

编号：ZHJL-20200106

施工单位	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年01月06日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目已并网发电，电气设备已带电，为保证现场施工安全，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。		
存在问题	1、光伏区2处临时用电不规范，电线乱拉乱扯。 2、施工现场存在货运车辆载人现象。 3、升压站主变未进行围护，存在安全隐患。 4、升压站内电气设备缺少安全警示标牌；		
整改要求	严格按照要求进行整改，请于1天之内进行整改完成		
检查人	王长亮	施工项目部 签收人/日期	冯磊 2020.1.6
整改情况	1. 光伏区1处临时用电已整改完成。 2. 施工现场车辆管理，严禁货车载人。 3. 升压站主变已围护。 4. 升压站电气设备已增加安全警示牌。 整改负责人：冯磊 日期：2020-1-6		
复查意见	经复查，整改完成。 复查人：王长亮 日期：2020-1-7		