



监理检查记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目

编号：ZHJL-20200406

施工单位	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年04月06日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目年后复工，施工人员已陆续进场，对施工现场安全管理进行专项检查。		
存在问题	1、光伏区电缆端制作时现场未配备灭火器。 2、施工人员普遍存在不佩戴安全帽现象。 3、电气设备已带电，无安全警示标示。		
整改要求	现场配备灭火器；对新进场人员加强培训管理；电气设备设置警示标示		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.4.6
整改情况	1. 光伏区已配备灭火器。 2. 施工人员已加强培训管理。 3. 电气设备已设置安全警示标示。 整改负责人：王强 日期：2020.4.7		
复查意见	 复查人：王强 日期：2020.04.07		



扫描全能王 创建