

监理检查记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	四川东旭电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.11	检查地点	一标段翠华镇新民村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对新民村施工现场，桩孔施工进行质量巡查		
存在问题	桩孔深度足够，但个别桩孔里有杂物未清理干净		
整改要求	要求现场施工人员将桩孔里杂物清理干净后再进行浇筑。		
检查人	李金华	施工项目部 签收人/日期	褚智军
整改情况	桩孔问题立即整改。 整改负责人：褚智军 日期：2019.11.11		
复查意见	已按要求整改。 复查人：李金华 日期：2019.11.11		