

监理检查记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	云南朔铭电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.16	检查地点	四标段转龙镇噜噜村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查噜噜村打孔施工情况		
存在问题	打孔深度不足，孔内有杂物未清理		
整改要求	要求孔深度达到 1.5 米，并将杂物清理干净		
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	赵家鹏
整改情况	按要求将未达标的基孔深度挖深，并将杂物清理干净 整改负责人：赵家鹏 日期 2019.11.16		
复查意见	已按要求进行整改，孔深合格 复查人：李金梁 日期 2019.11.17		