

监理检查记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-JCJL-004

施工单位	四川东旭电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.18	检查地点	一标段头哨村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查头哨村基础施工情况，查看基础浇筑完成后现场情况		
存在问题	现场施工完成，基础基本符合要求，现场未将垃圾清理干净。		
整改要求	将现场遗留垃圾清理干净，做到文明施工。		
检查人	蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	陈智军
整改情况	已将现场遗留垃圾处理干净 整改负责人：陈智军 日期 2019.11.19		
复查意见	已清理干净。 复查人：蔡扣林 日期 2019.11.20		