

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-JCJL-005

施工单位	湖南恒宇电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.20	检查地点	三标段通龙村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查三标段通龙村基础施工质量		
存在问题	基础孔洞个别深度不足，孔内上下不垂直		
整改要求	要求将深度在挖深，深度达到要求，孔内垂直度要保证。		
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	刘乃凡
整改情况	已按要求将孔深挖深，并调整孔内垂直度 整改负责人：刘乃凡 日期：2019.11.21		
复查意见	现场查看确实已将孔深挖深并调整孔内垂直度 复查人：李金梁 日期：2019.11.21		