

监理检查记录表

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-JCJL-008

施工单位	鼎晟光伏能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.27	检查地点	三标段马鹿塘村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查三标段马鹿塘村基础施工浇筑质量		
存在问题	桩孔深度足够，但个别桩孔里有杂物未清理干净		
整改要求	要求现场施工人员将桩孔里杂物清理干净后再进行浇筑。		
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	刘乃凡
整改情况	现场立即整改。 整改负责人：刘乃凡 日期 2019.11.27		
复查意见	现场确认已整改 复查人：李金梁 日期 2019.11.27		