

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-021

施工单位	天津电建新能源建设有限公司 四川宝能电力工程设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020.09.27		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	节假日前业主、监理、施工单位对项目进行安全文明施工检查			
存在问题	现场存在以下问题 一、光伏区： 1、光伏区域剩余物料的安全防护及管理需加强； 2、节假日期间值班人员需做好每天的安全巡视； 3、现场缺少安全警示标志。 二、集电线路： 1、个别人员未佩戴安全帽、登高人员安全帽佩戴不标准； 2、1#-2#塔在无人机牵引绳时，绳子断开且挂在底部 10KV 线路上； 3、发现个别人员在施工时踏入农田水稻地。			
监理措施	要求天津电建新能源建设有限公司、四川宝能电力工程设计有限公司针对以上问题进行完善、整改。			
检查人	张忠、陈星、赵大	施工项目部 签收人/日期	张军领、杜峰 2020.09.27	
整改情况	以上问题已逐一整改完善，并已对施工人员进行了交代。 整改负责人：杜峰、张军领 日期 2020.09.28			
复查意见	经自查，已基本完善整改，节假日期间做好现场安全文明施工。 复查人：张忠 日期 2020.09.28			

