

监理检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLJC-003

施工单位	河南森源电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 17 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼构造柱、SVG 基础土层及浇筑后的垫层		
存在问题	1、综合楼构造柱：(1) 发现个别钢筋搭接电渣压力焊焊包未达设计要求，要求施工方对其未达要求的搭接钢筋 (2) SVG 基础浮土需清理，垫层浇筑完毕后个别施工面出现裂纹情况要求施工方进行收面施工。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔、王秀宾	施工项目部 签收人/日期	王秀宾 2019.12.17
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王秀宾 日期 2019.12.17		
复查意见	已整改 复查人：高富海 日期 2019.12.17		



扫描全能王 创建