

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-LSX-003

施工单位	保定爱迪新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.10	检查地点	3 标段三合庄村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3 标段对三合庄村厂区进行卫生检查		
存在问题	现场施工垃圾堆积, 未清理		
整改要求	要求施工方对施工人员进行督导, 施工垃圾立即清除		
检查人	张浩源	施工项目部 签收人/日期	陈伟明 2019.12.11
整改情况	以整改 整改负责人: 陈伟明 日期 2019.12.12		
复查意见	以整改 复查人: 张浩源 日期 2019.12.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

