

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 溧水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-LSX-004

施工单位	保定爱迪新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.15	检查地点	3 标段三合庄村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3 标段三合庄村对组件安装进行检查		
存在问题	个别组件出现划痕开裂		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导, 严格要求施工人员按规范操作, 禁止暴力施工		
检查人	宋浩源	施工项目部 签收人/日期	陈伟明 2019.12.15
整改情况	以整改 整改负责人: 陈伟明 日期: 2019.12.16		
复查意见	以整改 复查人: 宋浩源 日期: 2019.12.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

