

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：涑水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-LSX-001

施工单位	保定爱迪新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.26	检查地点	3 标段三合庄村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3 标段支架安装情况：对 3 标段支架安装进行检查。		
存在问题	个别支架存在弯曲现象		
整改要求	要求现场施工方加强技术交底，防止暴力施工造成支架损坏，现要求施工方进行整改		
检查人	张浩源	施工项目部 签收人/日期	2019.11.26 陈伟朋
整改情况	以整改 整改负责人：陈伟朋 日期：2019.11.27		
复查意见	以整改 复查人：张浩源 日期：2019.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建