

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：涑水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-LSX-002

施工单位	保定爱迪新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.03	检查地点	3 标段三合庄村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3 标段三合庄村对预制桩进行检查		
存在问题	个别桩头开裂损坏		
整改要求	要求现场施工方技术人员进行技术交底，防止暴力施工造成桩头损坏，要求施工方进行整改		
检查人	张洁源	施工项目部 签收人/日期	陈伟明 2019.12.3
整改情况	以整改 整改负责人: 陈伟明 日期: 2019.12.4		
复查意见	以整改 复查人: 张洁源 日期: 2019.12.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建