

监理检查记录表

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号: HNGF-B15-019

施工单位	湖南中程电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 4 月 26 日	检查地点	外线 5#塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况: 外线 5#塔基基础钢筋绑扎施工 检查情况: 正常施工, 个别处存在质量和安全问题。		
存在问题	1、5#塔基个别处立柱钢筋绑扎不规范、个别处未绑扎, 塔基坑内污水较多, 需清理。 2、脚手架上竹排铺设较少且未固定, 存在严重的安全隐患, 需增设和固定好。		
整改要求	现要求施工单位立即按有关安全生产规范要求和质量规范要求整改, 以确保施工人员的安全和工程质量, 整改完成自检合格后报监理项目部复查。		
检查人	徐存辉	施工项目部 签收人/日期	吴灿. 2020.4.26
整改情况	按要求整改完成, 自检合格。 整改负责人: 吴灿 日期 2020.4.27		
复查意见	合格 复查人: 徐存辉 日期 2020.4.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。