







监理安全检查记录表

工程名称: 合肥肥东县普洛斯物流园 1.4MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-001

施工单位	阳光电源股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 15 日		检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查现场开工前存在的安全隐患及危险源识别告知			
存在问题	1. 高空作业人员未按要求佩戴安全带进行施工、现场安全防护用品缺少 2. 厂区为物流园, 严禁烟火 3. 高空作业危险告知、采光带踩空危险			
整改要求	1. 高空作业必须按照规范要求佩戴安全带(高挂低用)、安全帽进行施工作业。 2. 现场灭火器必须配备到位, 且安排安全员进行旁站管理 3. 施工人员禁止吸烟 4. 采光带需设立警戒线, 且做好进场施工人员安全交底 5. 定期安排人员进行现场安全隐患排查及整改完善			
检查人	 2019.12.15		施工项目部 签收人/日期	 2019.12.15
整改情况	 整改负责人:  日期: 12.16			
复查意见	 复查人:  日期: 12.16			