

监理检查记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目

编号：DLZY-ZHJL-JC-007

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.3.18	检查地点	船体车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查汇流箱、逆变器安装高度垂直度、水平度，符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	刁在欣	施工项目部 签收人/日期	陈海波 2020.3.18
整改情况	无 整改负责人： 日期：		
复查意见	无 复查人： 日期：		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查是可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建