

监理检查记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
 编号：DLZY-ZHJL-JC-009

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.2		检查地点	2# 焊接车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架、组件安装，检查夹具安装是否牢固、檩条安装是否在一条直线上，组件压块是否吻合牢固、是否横平竖直。			
存在问题	部分组件压块安装不吻合。			
整改要求	按图纸要求施工，现场已要求即时整改			
检查人	王在波	施工项目部 签收人/日期	王在波 2020.4.2	
整改情况	已整改完毕 整改负责人：王在波 日期：2020.4.3			
复查意见	已整改 复查人：王在波 日期：2020.4.3			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查是可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建