

监理检查记录表

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目

编号：DLZY-ZHJL-JC-003

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.18	检查地点	管廊车间屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	互穿安装，组件安装，检查夹具安装是否牢固，接条安装是否在一处排线上，组件压块是否吻合牢固，是否水平竖直。		
存在问题	部分接条安装不在一处排线上，组件压块安装不吻合不牢固，已下发通知整改单001。		
整改要求	按照图纸施工		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	陈建波 2019.12.18
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈建波 日期：2019.12.20		
复查意见	已整改 复查人：司在欣 日期：2019.12.20		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建