

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 质量检查记录表

工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLJC-04

|           |                                                                                                            |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 苏州建德一方能源有限公司                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2019 年 12 月 24 日                                                                                           | 检查地点            | 二#楼组件安装          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项             |                 |                  |
| 质量及检查情况简述 | 2019 年 12 月 24 日由建设单位驻项目代表负责人杨东升组织监理进行一次质量检查, 主要是对光伏场区的组件安装进行检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 1 个区域, 二#楼组件安装。 |                 |                  |
| 存在问题      | 二#楼组件安装, 发现组件安装不直、组件安装不在同一水平面等问题。                                                                          |                 |                  |
| 检查结果      | 要求施工单位苏州建德一方能源有限公司对二#楼组件安装, 按照规范要求进行整改, 对二#楼组件安装整改后再进行验收复查。要求苏州建德一方能源有限公司立即采取措施整改修。                        |                 |                  |
| 检查人       | 韩建祺                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2019 年 12 月 24 日 |
| 处理意见      | 已按要求整改完成<br>施工单位整改负责人: 汪宏伟 日期 2019.12.25                                                                   |                 |                  |
| 复查意见      | 监理单位复查人: 韩建祺 日期 2019.12.25                                                                                 |                 |                  |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。