

## JLJC: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海新华科技 310.2KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-001

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 先能电力工程有限公司                                                                                     |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019 年 12 月 14 日                                                                               |  | 检查地点            | 项目现场 3 号屋顶     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 施工现场模板制作安装                                                                                     |  |                 |                |
| 存在问题      | 1. 木工加工机械未可靠接地;<br>2. 个别施工人员未系安全带;<br>3. 施工人员未穿防护鞋及佩戴防滑手套                                      |  |                 |                |
| 整改要求      | 1、施工机械与屋面避雷带相连接<br>2、施工人员进入现场后, 安全带不得离身, 必须佩戴<br>3、下发施工人员劳保, 防护鞋、防滑手套等                         |  |                 |                |
| 检查人       | 闫 率                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨瑞生            |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人 杨瑞生 日期 2019.12.14                                                                 |  |                 |                |
| 复查意见      | 已按整改要求完成整改。<br>复查人: 闫率 日期 2019年12月14日                                                          |  |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。