


监理检查记录表

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：KSLX-JC-03

施工单位	四川艾思玛电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.06	检查地点	B ₁ B ₂ 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	B ₁ 、B ₂ 屋面女儿墙周边安全带脱落。		
存在问题	B ₁ 、B ₂ 屋面安全带脱落存在较大的安全隐患。		
整改要求	要求施工单位对女儿墙低于40cm部位进行防护。		
检查人	宋林	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：  日期：2020.4.8.		
复查意见	已整改。 复查人：  日期：2020.4.8.		