

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 立讯电子(昆山)3.5MWp分布式光伏项目

编号: KSLX-JC-07

施工单位	四川艾思玛电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.5.17		检查地点	B3屋面.	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏组件安装个别阵列安装不整齐.				
存在问题	B3屋面个别方阵组件不整齐.偏差大于规范要求				
整改要求	要求施工单位对我监理项目部指出阵列排列的整改.				
检查人	宋林 2020.5.17		施工项目部 签收人/日期	[Signature]	
整改情况	已整改 整改负责人: [Signature] 日期: 2020.5.17				
复查意见	已整改 复查人: [Signature] 日期: 2020.5.17				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。