

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 立讯电子(昆山)3.5MWp分布式光伏项目

编号: KSLX-JC-08

施工单位	四川艾思玛电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.3	检查地点	B2屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	B2屋面接地扁钢焊接进行检查。		
存在问题	B2屋面个别扁钢搭接部位搭接面积不足		
整改要求	要求扁钢搭接 ^{长度} 不小于扁钢宽的2倍50mm。		
检查人	宋松 2020.6.3	施工项目部 签收人/日期	2020.6.3
整改情况	已整改 整改负责人: 2020.6.3		
复查意见	已整改。 复查人: 2020.6.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。