

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 立讯电子(昆山) 3.5MWp 分布式光伏项目

编号: KSLX-JC-09

施工单位	四川艾思玛电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.10		检查地点	B3屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	B3屋面汇流箱密封不严, 进行检查。			
存在问题	B3屋面汇流箱密封时个别部位密封不严。			
整改要求	要求施工单位对不严部位进行整改。			
检查人	宋松 2020.6.10	施工项目部 签收人/日期	2020.6.10.	
整改情况	已整改 整改负责人: 日期 2020.6.11			
复查意见	已整改。 复查人: 宋松 日期 2020.6.13			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。