

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	阳光电源股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.5.1		检查地点	所有施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	屋面夹具、导轨安装			
存在问题	① 屋面采光带防护未做。 ② 屋面围栏未安装。			
整改要求	采光带防护措施尽快完成。 屋面围栏尽快安装完成。			
检查人	耿兴林		施工项目部 签收人/日期	罗海佳 2020.5.11
整改情况	① 屋顶采光带防护已根据施工进度跟进防护。 ② 屋顶围栏5月10日前安装结束。 整改负责人: 罗海佳 日期 2020.5.11			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。