

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	阳光电源股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.24		检查地点	普洛斯物流园
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	B3/B4 屋面并网柜基础垫层浇筑及埋管,			
存在问题	基础内石块较大, 钢筋间隙过大.			
整改要求	要求将大石块清理后, 方可浇筑; 钢筋重新(按设计)要求,			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	罗浩佳 2020.4.24	
整改情况	已整改.			
复查意见	已按要求整改.			

整改负责人: 罗浩佳 日期 2020.4.24

复查人: 段光林 日期 2020.4.24

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。