

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 光伏发电项目 编号：NTRXT-01

施工单位	徐州三和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	2019. 12. 10	检查地点	大厂房屋西
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	在对施工现场安全检查发现大车间屋顶女儿墙只有300mm左右。		
存在问题	存在安全隐患。		
整改要求	要求施工方立即做好临边安全防护措施。		
检查人	刘世文	施工项目部 签收人/日期	12. 11.
整改情况	安全防护整改完成。 整改负责人: 张叔子 日期 12.15.		
复查意见	已整改 复查人: 刘世文 日期 12.16.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。