






监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝2.72304热光伏发电项目

编号: 20

施工单位	江苏中天科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.5.4	检查地点	德和电厂
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	今日组件安装, 散件, 清理, 电气安装放线等施工, 安全管理在场。		
存在问题	爬梯高度不够, 下部到底, 上下费劲, 不安全。		
整改要求	要求爬梯下部再增加二阶。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.5.4
整改情况		整改负责人	 日期 2020.5.5
复查意见	经检查已整改完成		
	复查人:  日期 2020.5.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。