

监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 21

施工单位	江苏中天科技工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.5.11	检查地点	1区施工面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装, 组件引线, 桥架安装, 接地扁铁焊接.		
存在问题	混凝土屋面接地焊接部分未沿楼面走, 焊疤敲得不彻底.		
整改要求	要求重新沿楼面连接, 焊疤敲尽后再防腐处理.		
检查人	LM84	施工项目部 签收人/日期	张总 2020.5.12
整改情况	整改完成 整改负责人: 张总 日期: 2020.5.12		
复查意见	经检查, 已整改完成 复查人: LM84 日期: 2020.5.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。