



监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝 2.72304 热光伏发电项目

编号: 22

施工单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.5.17	检查地点	施工屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装, 桥架安装, 逆变接线制作, 组件引线, 走道安装.		
存在问题	个别施工人员因天热不戴安全帽;		
整改要求	要求及时戴上, 并对工人开展安全教育, 确保戴帽全部.		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.5.17
整改情况	 整改负责人:  日期: 2020.5.17		
复查意见	经检查, 未再发现类似问题 复查人:  日期: 2020.5.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。