




监理检查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目

编号: 01

施工单位	微山县欢城建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.1.2	检查地点	车间内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	二号车间拉杆加固, 虽是室内车库顶部, 离屋面较近, 但也要注意安全。		
存在问题	安全帽带来扣。		
整改要求	立即对施工人员进行批评教育, 并承诺下次不会出现类似情况。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.1.2
整改情况	已立即整改 整改负责人:  日期: 2020.1.2		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2020.1.2		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。